(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

GHT's Vandværk
Strandvejen 55
4573 Højby Sj.

Analyserapport nr. 20171011/014
11. oktober 2017
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			
Temperatur	12,0	°C	

Prøvested:	Afgang, værk GHT Vandværk
Prøvedato:	2017-09-11 Kl. 11:41
Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U_{rel}
PESTICIDER		Ikke påvist			
Chloridazon	µg/l	< 0,010	0,1	LC/MS/MS	15%
Desphenyl-Chloridazon*	µg/l	< 0,010	0,1	LC/MS/MS	30%
methyl-desphenyl Chloridazon*	µg/l	< 0,010	0,1	LC/MS/MS	30%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Pesticider er udført af ALS, akkr. 361, rapport nr. 131921/17, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*